

## 修理工料目安表

修理工料目安とは、部品交換を伴わない一般的な修理を行った際の修理工料に、送料・代引き手数料を含んだ金額です。  
故障の状況によっては部品交換が必要となる場合があります、別途部品代が必要となります。  
なお、下記修理工料目安は「リペアサービス諏訪」への直送、または、お持ち込み等弊社にてお預かりさせていただいた場合の料金となります。

\*ショック品、浸水・冠水品、オーバーホール、砂混入等による修理は工料目安以上の金額となります。

その際は、弊社より改めて見積金額をご連絡します。

\*お送りいただく際の送料は、お客様のご負担でお願いします。

\*部品の在庫状況に応じて、オーバーホールをお断りする場合がありますので予めご了承ください。

### ■コンタックスカメラボディ

製品名	修理工料目安（修理工料+送料+代引き手数料）	単位：円
C/Y マウントカメラ		
RTSⅢ	15,120	～
ST	15,120	～
AX	15,120	～
RX	15,120	～
RX2	15,120	～
S2/S2b	11,880	～
Aria	15,120	～
RTS/RTSⅡ	別途ご相談。	
139Q	別途ご相談。	
137MD/MA	別途ご相談。	
159MM	別途ご相談。	
167MT	別途ご相談。	
G マウントカメラ		
G1	15,120	～
G2	15,120	～
N マウントカメラ		
N1	15,120	～
NX	11,880	～
645 カメラ		
645	19,440	～
コンパクトカメラ		
T2	10,800	～
T3	10,800	～
TVS	10,800	～
TVSⅡ	10,800	～
TVSⅢ	10,800	～
その他		
Medical Eye	15,120	～

その他、レンズの修理については、別途ご相談ください。

※掲載の修理工料目安は、ご返却時の送料・代引き手数料 1,000 円（全国一律・税抜）を含む価格です。